

Outside chamfers and inside radii

S	C _o	r _{jmax}
1,0	0,5	0,1
1,5	0,8	0,2
2	0,8	0,2

Recommended tolerance class for shafts h7